CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

29 Marzo 2019

SICUREZZA
CERTIFICAZIONI E CONFORMITA
DIREZIONE
FORMAZIONE

Quando deve essere apposta la Marcatura CE su una macchina? Videointervista all'ing. Cappelletti

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Nell'ultimo video era stato illustrato **cosa** significa la Marcatura CE. In questa occasione si approfondisce **quando** la Marcatura CE deve essere apposta, ossia in quale fase della sequenza progettazione, fabbricazione, trasporto, installazione, collaudo e avvio.

L'ing. Cappelletti di Quadra srl affronta la tematica nel video allegato con consueto rigore e chiarezza espositiva.

La precedente video intervista èdisponibile nella news del 18.03.2019.