



CONFINDUSTRIA BERGAMO

## News

22 Luglio 2019

SICUREZZA  
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ  
DIREZIONE  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA

# La sostituzione di un PLC necessita di una nuova Marcatura CE? 10° intervista all'ing. Cappelletti

## Per info

Fiandri Roberto  
Tel. 035 275 262  
[r.fiandri@confindustriabergamo.it](mailto:r.fiandri@confindustriabergamo.it)

La necessità di una rimarcatura CE in caso di modifiche apportate a macchine rappresenta da sempre un argomento dibattuto dai contorni a volte confusi. Essenziale è la valutazione se i rischi sono aumentati oppure se se ne sono introdotti di nuovi. Dall'esame del caso particolare della sostituzione di un PLC una risposta nella decima intervista all'ing. Cappelletti di Quadra srl.

I precedenti video sono disponibili nelle news del [4.7.2019](#), del [19.6.2019](#), del [7.6.2019](#), del [29.5.2019](#), del [16.5.2019](#), del [16.4.2019](#), del [29.3.2019](#), del [18.3.2019](#), del [25.2.2019](#).